

# スーパーロックフック (敷鉄板用) スーパーツール




## 解放ロック機構

①吊上物を降ろす

②レバーを押し下げシャックルを最後まで回転させレバーをはなす。

③このまま吊り上げますとフックは自動的に外れます。(外れた瞬間にフックが離れますのでご注意ください。)



敷鉄板の安全な吊り運搬作業に

## 仕様

項目	型式	SLH3A
吊り容量	ton	3
敷鉄板穴寸法	mm	φ60以上
フック開口幅	mm	88
重量	kg	3.8
お問合せコード		4290